

Overhøyde=OH = antall millimeter som man behøver for plass standard = 50 mm

TM = Total mål

LM = Lys mål


SP = Sideplater og de har mål etter høyde :

SP=300 mm H= max 3400 mm

SP=350 mm H= max 4300 mm

SP=400 mm H= max 5200 mm

Føringskinner Haby



Profildata

